

«ЗОЛОТЫЕ ПРАВИЛА» в области охраны труда и промышленной безопасности



1. Отчетность и прозрачность

Немедленно оповещайте обо всех происшествиях (несчастных случаях, дорожно-транспортных происшествиях, авариях, пожарах, инцидентах и т.п.)! Если вы стали очевидцем опасного условия или опасного действия, которые могут потенциально привести к несчастным случаям и происшествиям, необходимо оповестить об этом линейного (непосредственного) руководителя и/или отдел охраны труда и промышленной безопасности



- Обо всех происшествиях необходимо оповещать для последующего проведения расследования с целью определения коренных причин, разработки и внедрения корректирующих и/или профилактических мероприятий и извлечения уроков
- Соккрытие происшествий – недопустимо! Должна применяться политика «нулевой терпимости» к фактам сокрытия происшествий
- При выявлении факта нарушения «Золотых Правил» в области ОТ и ПБ с высоким риском потенциально тяжелых последствий – необходимо приостановить работы и проинформировать линейного (непосредственного) руководителя и/или отдел ОТ и ПБ

2. Транспортная безопасность



- Не пользуйтесь мобильным телефоном и другими средствами двусторонней связи при управлении транспортным средством
- Правильно пользуйтесь ремнями безопасности при управлении транспортным средством. Ремни безопасности должны быть использованы всеми сотрудниками (водителями и пассажирами), подрядчиками и визитерами
- Соблюдайте ограничения скорости, установленные как компанией, так и законодательством

3. Работы на высоте



Не работайте на высоте без средств страховки!

- Необходимо использовать при работах на высоте средства индивидуальной защиты — пятиточечную страховочную привязь. Это является обязательным условием, за исключением случаев, когда имеются коллективные средства защиты, исключающие риск падения с высоты

4. Грузоподъемные работы



- Запрещено находиться в опасной зоне подвешенного груза
- Не поднимайте груз с неизвестным весом. При обнаружении груза с неизвестным весом – проинформируйте руководителя работ (мастер ПРР, бригадир и т.п.)
- Застропку груза производите согласно схемы строповки
- Подбирайте грузозахватное приспособление, соответствующее массе и характеру перемещаемого груза.

5. Средства индивидуальной защиты



- Необходимо всегда использовать необходимые и соответствующие средства индивидуальной защиты (СИЗ)

6. Разрешительные документы на работу повышенной опасности



- Запрещено проводить работы повышенной опасности без оформления наряда-допуска и других видов допусков к работе

7. Работы в замкнутом пространстве



- Работы (и вход) в замкнутом пространстве разрешается проводить только компетентным, предварительно обученным персоналом и имеющим соответствующие допуски на выполнение данных видов работ (например, наряд-допуск)

8. Оценка риска



- При планировании работ проводите оценку риска и руководствуйтесь риск-ориентированным подходом

9. Злоупотребление алкоголем и наркотиками



- Не работайте и не управляйте автомобилем в состоянии наркотического, алкогольного или иного токсического опьянения

10. Порядок и чистота на рабочем месте



- Содержите рабочее место чистым и аккуратным. Отсутствие чистоты и порядка на рабочем месте ведут к травмам, связанным со спотыканием, скольжением, падением и другим рискам

11. Курение



- Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах

12. Предупреждающие знаки и аварийные сигналы



- Обращайте внимание на предупреждающие знаки, ограждения и аварийные сигналы. Не игнорируйте их.